

- Čidlo lze připojit jen na vybrané typy svítidel.
- K čidlu se smí zapojuvat jen svítidla ta, která používají klasické žárovky nebo vysokonapěťové halogen.žárovky.
- Nazapojujte svítidla s transformátorem, startérem či elektronické systémy.
- Zapojujte pouze svítidla. Čidlo může být používáno venku i vnitřk. V případě instalace venku, je třeba umístit čidlo pod střechu nebo okap.
- Instalaci může provádět pouze kvalifikovaná osoba - elektrikář. Senzor neotvírat.
- Nikdy neprovádět opravu v případě poruchy nebo špatného fungování.Senzor odneste na reklamací na místo zakoupení s dokladem.V jiném případě výrobce nebene za vzniklé škody žádnou odpovědnost.

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE

- Umístění senzoru měl byt nejméně 2m nad zemí. 2. Senzor připevněte tak, aby regulace čidla byla otočena směrem dolů .
- Senzor může instalovat pouze osoba kvalifikovaná znala výhľávky - elektrikář.
- Napojení k napájecímu zdroji ~230V/50Hz.
- Před zařízením montážních prací odpojte síťové napětí - vyměňte poistku příp.přepneme vypínač na vypnuto.
- Vyrábíte dva šrouby ze zadního krytu senzoru . Použijte základnu jako šablónu a označte místo upveřejnění na stěně.
- Přizvýkovým otvorem čidla protáhnout odizolovaný přivod.kabel.
- Přívodní kabel (L, N, ochranný vodič) napoje do označené svorkovnice uvnitř čidla.Přišroubuje přední část k základně,prítom dbejte na to,aby jste nepoškodily pryzové těsnění.
- NASTAVENÍ SENZORU
- Učinnost signalizačního zařízení je největší,kdež smer pohybu je Šikmo probíhající k linii signalizačního pole.Menší učinnost má zařízení,které se nachází ve směru podél linie signalizačního pole.
- Mělo byt počítáno s tím,že tento velmi citlivý přístroj reaguje na rychlé pohyby v okolí a může se i neúmyslně zapnout..
- Po zapnutí potřebuje senzor cca 40 sekund na zahrátí , aby se stabilizoval a normálně pracoval.
- Aby nedocházelo k přerušení učinnosti zařízení,nemalo byt umístěno nabilník mrazicích boxů,klimatizací,tepelných přístrojů atd.Zařízení by nemalo byt instalováno ve směru záření tepelných přístrojů,lamp a vodních ploch,které odrážají světlo.
- Neinstalujte senzory,není aby nedocházelo k nahodnému spuštění.
- Po instalaci senzoru,nechte ho vystát na hodiny na jejíž hodnotu.
- Světelnou regulaci „LUX“ nastavte na pozici den.
- Při automatickém světlení nastavujte se přístroj nachází v pozici AUTO. Nyní je možné provést test,tzn.udělat pohyb v záberovém poli.Světlo po 5 sekundách zhasne.
- Nastavte smer snímače nahoru nebo dolů tak,aby pokryval větší či menší oblast.
- Světelnou regulaci dejte na „DEN“ nebo „NOČ“. V pozici „DEN“ funguje senzor ve dne i v noci. V pozici „NOČ“ funguje pouze v noci.
- Regulační „SENS“optimalizuje citlivost podle potřeby.Přišlo mnoho citlivosti může zvážšit riziko falešného spuštění. Při regulaci ide o to,nastaví hodnoty do pozice min a pak otočit regulaci ve směru hodinových ručiček,aby vzdálenost byla max.6cm(12m).Otáčením regulace proti směru hodinových ručiček se bude vzdálenost zmenšovat.

Napájení:	~230V/50Hz	Třída krytí:	IP 20
Příkon:	max 1200W	Třída ochrany:	I
Druh zářízení:	Odporník (R)	Rozsah pokrytí:	Max 6mx360° při 20°C
Sensor:	detectör IR (infračervený)	Doba zapnutí:	5 sek. - 8 min.

SENZOR POHYBU

- Čidlo pripojí iba na vybrané typy svietidel.
- K čidlu sa smí zapájať iba svietidla tā „ktorá používajú klasické žiarovky alebo vysokonapěťové halogén.žiarovky .
- Nazapojujte svietidla s transformátorm, startérom alebo elektronické systémy.
- Zapájať len svietidla.
- Čidlo možno používať vonku i vnútri.V prípade inštalácie vonku, je treba umišť čidlo pod strechu alebo okap.
- Inštaláci može prevádzka len kvalifikovaná osoba – elektrikár.
- Senzor neotvára.
- Nikdy neprovádět opravu v prípade poruchy alebo špatného fungovania.Senzor odneste na reklamaci na miesto kúpenia s dokladom.V jiném prípade výrobca nebene za vzniklé škody žádnou odpovednost.

MONTÁŽNA INSTRUKCIA

- Umístenie senzora mala byt najmenej 2m horu nad zemí. 2. Senzor připevněte tak, aby regulace čidla bila otočena smerom nadol .
- Senzor može inštalovať len osoba kvalifikovaná znala výhľávky - elektrikář. Ponájďte k napájecímu zdroji ~230V/50Hz.
- Pred zařízením montážních prací odpojte síťové napětí - vyměňte poistku příp.přepneme vypínač na vypnuto .
- Odeňte zadnú krytu senzora . Použijte základnu ako šablónu a označte miesto upveřejnění na stene.
- Přizvýkovým otvorem čidla protáhnout odizolovaný přivod.kabel.
- Přívodní kabel (L, N, ochranný vodič) napoje do označené svorkovnice vnútri čidla. Skrútovat - prednú časť k základně,prítom pozor nato,aby ste nepoškodili pryzové tesnenie.
- NASTAVENIE SENZORA
- Učinnos signalizačného zariadenia je najväčšia,kdež smer pohybu je Šikmo prebiehajúce k linii signalizačného pole.Menší učinnos má zariadenie,ktoré sa nachází vo smeru pozadž línie signalizačného pola.
- Malo byt počítáno s tím,že tento prvek citlivého prístroj reaguje na rychlé pohyby na okoli a može sa i neúmyselně zapnúť..
- Po zapnutí potřebuje senzor cca 40 sekund na zahrátí , aby se stabilizoval a normálně pracoval.
- Aby nedocházalo k přerušení učinnosti zariadenia,nemalo byt umístěno nabilník mrazicích boxů,klimatizací,tepelných přístrojů atd.Zariadenie by nemalo byt inštalováno ve smere záření tepelných prístrojů,lamp a vodních ploch,které odrážají světlo.
- Neinstalujte senzor u rušné cesty,aby nedocházalo k nahodnému spuštění.
- Pri prurom spusteniu nastavujte časovu regulaci na najnižšiu hodnotu .
- Svetelnou regulaci „LUX“ nastavte na pozici den.
- Pri automatickém světlení nastavujte se přístroj nachází v pozici auto. Teraz je možno provést test,tzn.urobí pohyb v záberovém poli .Světlo po 5 sekundách zhasne.
- Nastavte smer snímače nahoru alebo dolů tak,aby pokryval větší či menší oblast.
- Nastavenie času „TIME“ z 5 sekund na max. do 8 min.
- Svetelnou regulaci dejte na „ den“ alebo „ noc“. V pozici „ den“ funguje senzor vo dne i v noci. V pozici „ noc“ funguje iba v noci.

Napájení:	~230V/50Hz	Trieda krytie:	IP 20
Příkon:	max 1200W	Trieda ochrany:	I
Druh zářízení:	Odporník (R)	Rozsah pokrytie:	Max 6mx360° pri 20°C
Sensor:	detectör IR (infračervený)	Doba zapnutie:	5 sek. - 8 min.

- Regulační „SENS“optimalizuje citlivost podle potřeby.Přišlo mnoho citlivosti může zvážšit riziko falešného spuštění. Při regulaci ide o to,nastaví hodnoty do pozice min. a napokon otočit regulaci ve smere hodinových ručiček,aby vzdálenost byla max.6cm(12m). Otáčením regulace proti směru hodinových ručiček sa bude vzdálenos zmienšovať.

JUDESO SENSORIUS

- Naučte si spek.švietuva. Prie sensoriach galima pajungiť tik švietuvu so kaitrenimis arba halogenimis lempetimis.
- Najupr. prie konzorcii švietuva, kuriu využ. sa transformatorium, kuriu využ. so liuminescensi- némic lempetimis.
- Sensori galí būti naučujomas tiek lauke, tiek patolope. Neba naučujandi sensori lauke, jiereikia pridengti stogeliu.
- Sensorius montavimai turi atlikti kvalifikatas elektrikas. Niekdá neatidarykite sensorius galvutes.
- Niekadá neromontujkite sensorius patrys, qedimo atveju krejoliutu a pardutuvute, kuriuo pirkite arba i remonto dirbtuvu.
- Gaminotas neatsako už trumais ir materialinius niustolius, ieju neslalikysite techniniu nurodymu.

MONTAVIMO INSTRUKCIA

- Montujant sensoriu ani sienos - atstumas nuo žemės 1,8 - 2 m. Montujant ant lubu, reikalingas 2,5 - 4 m. atstumas nuo žemės.
- Pritvirtinkite sensoriu taip, kad valdymo rankenelės būtu nukreiptos žemyn.
- Sensorius turi montuoti kvalifikatuoti elektrikas. Sensorius galima prijungti tik prie kintamos įtampos 230V/50Hz.
- Prieš pradedant montavimą, išjunkite energijos šaltini.
- Atskubite varžtelius nuo sensorių galinės sieneles ir nuimkite dangtelį. Prakškite kabelį pro įvorię , nuvalykite maždaug 6 -8mm izoliacines medžiagos nuo maininimo laido ir priveržkite baltus prie esančių sensorių gnybtų.
- Kablių gylis (L, N, L') reikiā sujungti prie atitinkamų sensorių gnybtų.
- Prijuodite kabelį prie gnybtų, uždėkite dangtelį ir priveržkite varžtelius.
- Prijuodite reguliatorius TIME (laiko) ir LUX (šviesos).

VALDYMAS

- Prietaisas reguliuojamas regulatoriai - TIME (laiko) ir LUX (šviesos).
- Pajungus sensoriu - regulatoriu TIME nustatykite ant minimum.
- Regulatoriu LUX (PHOTO) pastatykite į padėti „+“ (maksimum).
- Automatiškai išsijungus šviesa, sensorius (pereina) į būdingi režimą.Pereikite per sekimo zoną. Šviesa išsijungia, kai jūs judate, ir išsijungia, kai jūs sustojate.Palaikite, kol šviesa išsijungs, prieš pajudėdami vėl, kai išbandytume sensorių.
- Pritalkykite sensorių taip, kai jūs apimtis norimą teritoriją. Norédami, kad sensorius apimtis mažesn plota, pasukite sensorių žemyn, kad apimtis didesn teritoriją - aukštyn.
- Nustatykite regulatoriui TIME nuo Sek. iki 8min., iki kiek jūs norite, kad šviesu štūvesas.
- Nustatykite regulatoriui LUX iš padėties * - į padėti „mėnuis“. Šioje padėtyje sensorius reguos tik tamšiu paros metu.
- Jautrumas sensoriaus nustatomas SENS regulatoriumi.




Maitinimas	~230V/50Hz	Apsaugos laipsnis	IP20
Galingumas švietuvu	Maks. 1200W	Apsaugos klasė	I
Krūvio rūsis	Kaltr. halogeninė lėmp.	Seikimo diapazonas	maks. 6m x 360 prie+20C
Sensorius	IR	Svetimo trukmė	5sek. - 8min.

**INSTRUKCJA MONTAŻU****MODEL:
SES06**

PL INSTRUKCJA MONTAŻU
RU ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА
DE MONTAGEANLEITUNG
EN MANUAL INSTRUCTION
CZ MONTÁŽNÍ NÁVOD
SK MONTÁŽNY NÁVOD

BEMKO®

ul.Kolejowa 206
05-092 Łomianki
Polska
www.bemko.pl

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI**

Niniejsze produkty spełniają wymagania następujących Dyrektyw Unii Europejskiej:
- Dyrektywa niskonapięciowa LVD (73/23/EWG),
- Dyrektywa dotycząca Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC (89/336/EWG)